



testo 410-1

Инструкция по эксплуатации

рус



## Краткая инструкция testo 410-1



### Базовые настройки

Прибор выключен > нажать и держать 2сек. > выбрать () , подтвердить ( ) :

Размерность температуры: **°C, °F** > размерность скорости воздуха **m/s, km/h, fpm, mph, kts, Beau** > автоворыкключение: **OFF(выкл), ON(вкл)**

### Включение прибора

Нажать .

### Включение подсветки дисплея (на 10сек)

Прибор включен > нажать

### Выбор режима отображения

Прибор включен > выбрать :

Скорость воздуха, температура охлаждения воздухом()

### Выбрать режим отображения

Прибор включен > выбрать :

Текущее значение > **Hold**: фиксация измеренных значений > **Max**: максимальные > **Min**: минимальные измеренные значения > **Hold Avg**: усредненное по времени

### Расчет усредненной по времени скорости потока:

Нажмите пока не появятся надписи **Hold** и **Avg** > нажать пока не появится **- - -** > нажмите для начала усреднения, отображаются текущие значения > завершите усреднение , отобразится усредненное значение.

### Выключение прибора:

Прибор включен > нажать и держать 2 сек.

# Безопасность и окружающая среда

рус

## Об этой инструкции

Пожалуйста внимательно изучите настоящую инструкцию перед тем как приступить к работе с прибором. В дальнейшем, всегда держите инструкцию "под рукой". Если вы передаете прибор другому пользователю, обязательно передайте ему инструкцию.

Обратите особое внимание на разделы, отмеченные символами:

 Важно.

## Собственная безопасность/повреждение прибора

Используйте прибор только по его прямому назначению и с параметрами, указанными в спецификации прибора. Не используйте силу.

Не храните прибор вместе с растворителями, кислотами и другими агрессивными веществами.

Обслуживание и ремонт прибора разрешен только в объеме, разрешенным данной инструкцией. Соблюдайте порядок обслуживания. Используйте только оригинальные запасные части Testo.

## Защита окружающей среды

Утилизируйте использованные батарейки/аккумуляторы только в специально предназначенных для этого местах.

Отправьте отслуживший свой срок прибор обратно производителю Testo, где позаботятся о его безопасной утилизации.

# Спецификация

## Область применения

testo 410-1 - прибор для измерения скорости/температуры воздуха. Как правило используется для измерения скорости/температуры воздуха на выходе из вентиляционных коробов или в окружающей среде.

## Технические данные\*

<u>Данные измерений</u>	<u>Дополнительные данные</u>
Сенсоры:	Класс защиты: IP10
Пластиковая вертушка, NTC-температурный сенсор	Внешние условия: -10...50 °C, 14...122 °F
Параметры: м/с, км/ч, °C, °F, °C охл возд.	Условия хранения/транспортировки: -40...70 °C, -40...158 °F
Диапазон измерения: 0,4...20 м/с, -10...50 °C	Питание: 2x 1.5 В батарейки типа AAA
Разрешение: 0.1 м/с, 0.1 °C	Ресурс батарей: окол 100 часов (без подсветки диспл.)
Точность (При 22 °C, ±1 цифра): ±(0.2 м/с+2% изм.), ±0.5 °C	Размеры: 133x46x25 мм (с защитным чехлом)
Цикл измерения: 0.5 с	Вес: 110 г (с батарейками и защитным чехлом)
<u>Директивы, стандарты</u>	
ЕС Директивы: 89/336/EEC	

\*Для уточнения характеристик руководствуйтесь соответствующим Описанием типа средств измерений, находящимся в открытом доступе в Государственном реестре средств измерений (<https://oei.by/>). ООО "ПРИРОДООХРАННЫЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ" не несёт ответственности за несовпадение характеристик приборов в данном документе с характеристиками приборов, приведенными в Госреестре РБ.

# Описание прибора

рус

## Внешний вид



# Подготовка к работе

## ► Установка батареек:

- 1 Откройте отсек батареек, сдвинув крышку отсека вниз.
- 2 установите батарейки (2x 1.5 В тип AAA). Соблюдайте полярность!
- 3 Закройте отсек батареек, задвинув крышку.

## ► Базовые настройки (конфигурация):

### Изменяемые параметры

Размерность температуры: **°C, °F**

Размерность скорости воздуха: **m/c, км/ч°F**

Автовыключение: **OFF(выкл), ON(вкл)** (прибор автоматически выключится через 10 минут после последнего нажатия на кнопки управления)

- 1 При включении прибора, нажмите и держите пока и не появятся на дисплее (режим конфигурации).
  - Отображается изменяемый параметр. Мигает текущая установка.
- 2 Нажмите () несколько раз для выбора необходимой установки.
- 3 Нажмите () для подтверждения установки.
- 4 Повторите шаг 2 и 3 для остальных параметров.
  - Прибор перейдет в режим измерений.

# Работа с прибором

**i** Для получения корректных измерений:

Поток воздуха должен быть направлен с тыльной стороны прибора.

► **Включение прибора:**

Нажмите .

- Прибор в режиме измерений.

► **Включение подсветки дисплея:**

 Прибор включен.

Нажмите .

- Подсветка автоматически выключится, если не нажимать на кнопки, через 10 секунд.

**Выбор отображаемых параметров:**

**i** Можно изменять параметр, отображаемый в верхней строке дисплея, на нижней строке всегда отображается температура

► **Выбираемые параметры**

**Скорость воздуха**

Температура охлаждения воздухом () (при температуре окружающего воздуха ниже 10°C и скорости выше 1.34 м/с)

**wb** (температура смоченного термометра)

Нажмайте  пока не отобразится необходимый параметр.

► **Выбор режима отображения параметров:**

**Выбираемые режимы отображения**

Текущие значения

**Hold:** Фиксация измеренных значений.

**Max:** Отображение максимальных измеренных значений( после последнего включения прибора).

**Min:** Отображение минимальных измеренных значений( после последнего включения прибора).

**Hold Avg:** расчет усредненной по времени скорости.

Нажмите  несколько раз, пока не выберите необходимый режим отображения.

► **Расчет усредненной по времени скорости воздуха:**

1 Нажмите  несколько раз, пока на дисплее не появятся надписи **Hold** и **Avg**. На дисплее отображается результат последнего усреднения.

2 Удерживайте  пока вместо значений не отобразится **-----**. Начните усреднение нажав  , на дисплее текущие значения.

- 3 Для завершения усреднения: Нажмите  . На дисплее появятся усредненные значения.
  - 4 Для продолжения усреднения: удерживайте  .
  - 5 Для выхода: слегка нажмите  .
- ▶ **Сброс сохраненных Макс/Мин значений:**
- 1 Нажмите  несколько раз, пока не отобразятся необходимые значения.
  - 2 Нажмите  и удерживайте, пока на дисплее не появится - - - - .
  - 3 Повторите 1 и 2 для остальных значений.
- ▶ **Выключение прибора:**
- › Нажмите  и удерживайте, пока не погаснет дисплей.

рус

# Обслуживание прибора

## Замена батареек:

- 1 Откройте отсек батареек, сдвинув крышку отсека вниз.
- 2 установите батарейки (2x 1.5 В тип AAA). Соблюдайте полярность!
- 3 Закройте отсек батареек, задвинув крышку.

## Очистка корпуса:

- При загрязнении, очистите корпус влажным тампоном (мыльным раствором). Не применяйте абразивные вещества и растворители!

# Подсказки и помощь

## Вопросы и ответы

На дисплее	Возможная причина/решение
Hi или Lo	Значение за пределом измерения (выше или ниже): Соблюдайте пределы измерения.
	Питания осталось <10 мин: Замените батарейки.

Если вы не нашли ответ на ваш вопрос, свяжитесь с ближайшим дилером. Контактную информацию можно найти на сайте:  
[www.beltesto.by](http://www.beltesto.by)

**Производитель:**

Testo SE & Co. KGaA  
Celsiusstraße 2 79822  
Titisee-Neustadt Baden-Württemberg  
Deutschland  
+49 7653 / 681-0  
[info@testo.de](mailto:info@testo.de)

Официальный дистрибутор в Республике Беларусь:



ООО «ПРИРОДООХРАННЫЕ И  
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ  
ТЕХНОЛОГИИ»

Республика Беларусь, 220055, г. Минск,  
ул. Игнатовского, д. 4, помещение 121  
тел/факс +375 17 310 17 61, +375 44 790 96 66  
e-mail: [ept@beltesto.by](mailto:ept@beltesto.by)  
веб-сайт: [www.beltesto.by](http://www.beltesto.by)